



**MEJOR PRECIO
CON CALIDAD JAPONESA**

Ancora de recubrimiento
superior incorporada

Enhebrador incorporado

Luz de la máquina retráctil

Es muy fácil coser géneros finos



**CoverPro 3000 Professional
SPECIALTY SERIES**

JANOME

Accesorios de serie



Tamaño de la máquina (mm)	W412 x H335 x D245
Peso de la máquina (kg)	8,6kg
Tipo de base	Base plana convertible base plana
Espacio de trabajo (a la derecha de las agujas)	Ancho 143mm x alto 100mm
Iluminación	LED (ErP) en 3 ubicaciones incluyendo luz de costura retráctil
Función recubrimiento superior	Hilo de recubrimiento superior con áncora superior
Tipos de puntada	Recubrimiento superior: 3 agujas-5 hilos 2 agujas-4 hilos Triple recubrimiento: 3 agujas-4 hilos Recubrimiento: 2 agujas-3hilos Cadeneta: 1 aguja-3 hilos
Modo trabajo géneros finos	Fino: tejidos finos STD: tejidos medios y pesados
Enhebrador	Enhebrador de aguja por selector
Velocidad máxima (ppm)	1.000 puntadas por minuto
Tipo de aguja (s)	ELx705 medidas 12/80 o
Cantidad de aguja (s)	Usar con 3, 2 o 1
Cantidad de hilos	Usar con 5/4/3/2
Ancho de puntada usando 3 agujas Ancho de puntada usando 2 agujas	6mm (3mm+3mm entre agujas) 6mm (estándar), 3mm (estrecho)
Longitud de puntada (mm)	1.0-4.0
Diferencial de arrastre	0.5-2.25
Dientes de arrastre	8 hileras
Gráfico enhebrado en colores	Gráfico explicativo de enhebrado y tabla de referencia de puntadas ubicadas dentro de la cubierta de las áncoras
Cortahilos	Al lado izquierdo de la máquina
Ajuste presión prensa	Mediante tornillo ajustable en la tapa superior
Cambio prensatelas	Encajar o desencajar
Ajuste de la tensión del hilo	Manual
Tirahilos	Levantar el prensatelas antes de ajustar el tirahilos
Mango para levantar la máquina	Situado en la parte superior de la máquina
Tapa máquina	Incluye tapa blanda
Pedal de control del motor	No de carbones
Manual de instrucciones	DVD incluido

Accesorios opcionales:

- Guía de bajos tipo 1 – 795803109
- Guía de bajos tipo 2 – 795839104
- Guía de costura ajustable – 795806102
- Fruncidores de elástico ajustables:
Estrecho 6/8.5mm – 795816102
Ancho 9-13.5mm – 795817106

- Prensatelas de guía central – 79519108
- Guía de collarines (32-8mm) – 795838103
- Guía de collarines (42-12mm) – 795845000
- Mesa de extensión – 795812008
- Agujas ELx705 - 12/80 – 795807103
- Agujas ELx705 - 14/90 – 795508104



Áncora de recubrimiento superior incorporada

El ajuste de la máquina para usar el recubrimiento superior es tan fácil! El recubrimiento superior y el áncora superior ya están incorporados en la máquina. Usando un dedo hay que pulsar hacia abajo la guía del recubridor superior y el áncora. Cuando se termina, simplemente presionar la palanca para retraer y guardar.



Es muy fácil coser géneros finos

Palanca de cambio a modo fino. Presionar la palanca al modo "FINE" y la máquina se ajusta y está lista para coser géneros finos tales como género de punto finos u otros tejidos finos. Usar el ajuste STD para fijar la puntada estándar y a géneros de punto u otros tejidos más gruesos. Es una innovación Janome que ahora tiempo de ajuste.



Enhebrador incorporado

Usar el enhebrador incorporado para enhebrar las 3 agujas es fácil y ahorra tiempo. Seleccione las aguja a enhebrar simplemente moviendo el enhebrador al nivel de la aguja a enhebrar: R(derecha), M(media) o (L) izquierda. Entonces pulsar hacia abajo la palanca del enhebrador u se enhebra la aguja. Se puede empezar a coser enseguida.



Luz de la máquina retráctil

Incorpora luces de LED en 3 posiciones, incluye la luz de costura retráctil, la cual se mueve hacia fuera para iluminar la zona dónde la luz es necesaria. La luz retráctil es una característica inherente de este modelo CP3000P que es una máquina profesional que da un acabado de alta calidad.

Para obtener más información:

Distributor en España
Recambios Y Maquinaria Textil SA
Passatge de Montserrat Isern, 13, 08908
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

www.janome.es

Tel. +34 93 486 45 00